

Corso Garibaldi, 59 - 42100 Reggio Emilia Tel 0522 444111 - Fax 0522 451676 E-mail: info@mbox.provincia.re .it - Web: http://www.provincia.re.it

### SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITA' SOSTENIBILE PATRIMONIO ED EDILIZIA U.O. MANUTENZIONE STRADE SUD

# INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD ACCORDO QUADRO 2019-2020

#### **AFFIDAMENTO 30**

#### INTERVENTO DI RIPRISTINO E PULIZIA DEL FOSSO DI SCOLO CON BRIGLIE E RIPRISTINO DELL'ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO SULLA SP 15 AL KM 17+050

## PROGETTO ESECUTIVO RELAZIONE DESCRITTIVA

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità Sostenibile Patrimonio ed Edilizia Responsabile Unico del Procedimento:

Dott. Ing. Valerio Bussei

Progettisti:

Geom. Roberta Guglielmi

Dott. Ing. Francesco Vasirani

Collaboratori:

Geom. Stefano Bigi

Geom. Gianluca Casoli

REVISIONE		Redatt	Redatto		Verificato o Validato	
Revis. Data Revis.	Descrizione M	Modifiche	Data N	Nome	Data	Nome
All. n°	Data Progetto Agosto 2020	N° P.E.G.	Nome File			

#### **INDICE**

1. PREMESSA	2
2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	4
3. QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	5

#### 1. PREMESSA

L'intervento consiste nel ripristino dell'attraversamento idraulico e il ripristino dell'officiosità idraulica dei corsi d'acqua che in esso si immettono, sulla strada provinciale SP 15 "Sparavalle – Ramiseto – Miscoso - confine Massa" al km 17+050 (LAT: 44.399293°, - LONG: 10.223610°), in località Lugolo in comune di Ventasso (Fig. 1); a seguito degli eventi meteorologici particolarmente intensi che hanno interessato il territorio montano della provincia di Reggio Emilia, avvenuti nel periodo 8-12 dicembre 2017, che hanno provocato l'esondazione dei corsi d'acqua che confluiscono negli attraversamenti idraulici presenti alla suddetta chilometrica con trasporto di terreno e detriti sulla sede stradale (cfr. Foto 1 e Foto 2).

Il suddetto dissesto è stato segnalato alla Protezione Civile Regionale, e la Regione Emilia-Romagna con Decreto Presidenziale n. 40 del 18/03/2020, ha approvato il "Piano degli interventi urgenti per l'annualità 2020, al fine del superamento dei contesti emergenziali relativi agli eventi meteorologici giugno, luglio, agosto 2017 – OCDPC 511/2018; 8-12 dicembre 2017 - OCDPC 503/2018; 2 febbraio – 19 marzo 2018 – OCDPC 533/2018; 27 ottobre – 5 novembre 2018 – OCDPC 558/2018", di cui al DPCM del 27 febbraio 2019 "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", come modificato dal DPCM 09/01/2020; per la Provincia di Reggio Emilia rientra l'"*Intervento di ripristino e pulizia del fosso di scolo con briglie e ripristino dell'attraversamento idraulico sulla SP 15 al km 17+050*", in località Lugolo, nel Comune di Ventasso (codice 16086), per l'importo di € 30.000,00.

I lavori di ripristino vengono affidati nell'ambito dell'Accordo Quadro in essere "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - REPARTO SUD" con specifico affidamento n.30.

Gli elaborati redatti a corredo del progetto esecutivo in oggetto sono i seguenti:

- 1. Relazione descrittiva
- 2. Computo metrico estimativo e quadro economico.





Fig. 1 – Vista aerea dell'area oggetto di intervento.



Foto 1 – Vista dell'esondazione a causa delle precipitazioni intense del dicembre 2017, con trasporto di terreno e detriti sulla sede stradale.





Foto 2 – Particolare del corso d'acqua uscito dall'alveo e del materiale trasportato.

#### 2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto consiste nel ripristino dell'officiosità idraulica degli attraversamenti idraulici e dei corsi d'acqua che in essi si immettono, nel ripristino delle murature dei suddetti attraversamenti e nella realizzazione di briglie in legname, sulla SP 15 "Sparavalle – Ramiseto – Miscoso - confine Massa" al km 17+050, nello specifico le principali lavorazioni previste sono:

- ripristino dell'officiosità idraulica dei corsi d'acqua, comprensivo del taglio della vegetazione, nell'intorno a monte e a valle degli attraversamenti idraulici;
- posa di ciottoli aventi adeguate dimensione, allo sbocco degli attraversamenti per evitare problemi di erosione del terreno a valle;
- ripristino delle murature in pietrame dei suddetti attraversamenti;
- realizzazione di briglie in legname per la regimazione delle acque dei ruscelli che confluiscono nei suddetti attraversamenti.

#### 3. QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

		IMPORTO IN EURO
a)	LAVORI	23.840,70
b)	ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	3.578,20
	Importo Lavori soggetti a ribasso	20.262,50
	Detrazione Ribasso del 2,60%	-526,83
	TOTALE NETTO	23.313,87
c)	Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 466,28	373,02
d)	I.V.A. LAVORI E ARROTONDAMENTI	5.129,05
e)	IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	1.184,06
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	6.686,13
	TOTALE COMPLESSIVO	30.000,00

#### Categoria dei lavori:

DESCRIZIONE	CAT.	IMPORTO €	
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE	OG3	23.313,87	